

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с Малобыково»
(МБДОУ «Детский сад с. Малобыково»)

ПРИКАЗ

«26» июля 2022г.


№ 41

**О приемке спортивных сооружений
и игрового оборудования
к началу 2022-2023 учебного года**

На основании приказа по МБДОУ "Детский сад с. Малобыково" №28 от 04 апреля 2022 года комиссия по приемке спортивных сооружений и игрового оборудования провела обследование спортивных сооружений и игрового оборудования, расположенного на участке детского сада. По результатам обследования составлен соответствующий акт. На основании вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить акт приемки спортивных сооружений и игрового оборудования от 26 июля 2022 года (Приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ  Н.А.Воронкова

С приказом ознакомлены: 

Акт
приемки спортивных сооружений и игрового оборудования МБДОУ
"Детский сад с. Малобыково"
от 15 апреля 2022 года

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ "Детский сад с. Малобыково" от 26 июля 2022 года №28 в составе председателя комиссии Воронковой Н.А., членов комиссии Трапезниковой Е.И., Харьбина В.И. при осмотре и испытании игрового и спортивного оборудования установила:

1. Спортивная площадка 200 кв.м. пригодна к эксплуатации.

Надежность установки оборудования испытана:

- Бревно: высота по верхней кромке от пола 250 мм; длина - 3 м; толщина 200 мм. Внешний вид удовлетворительный, внешние повреждения отсутствуют, окрашено.

- Беговая дорожка: длина 15м., ширина - 2,5 м.; внешний вид - удовлетворительный.

- Яма для прыжков в длину: дорожка для разбега - 8м.; опорная доска окрашена в красный цвет, яма с песком - 2,5/3м.

2. Игровое оборудование изготовлено из фанеры общего назначения с наружными слоями из шпона березы:

- карусель 150/65см.: внешний вид поверхности удовлетворительный, дефекты и неисправности отсутствуют; в наличии все детали оборудования;

- горка-машинка высота 125см: внешний вид поверхности удовлетворительный, дефекты и неисправности отсутствуют; в наличии все детали оборудования;

- грибок с песочницей 200/200/200см.: внешний вид поверхности удовлетворительный, дефекты и неисправности отсутствуют; в наличии все детали оборудования;

- домик-беседка 200/170/190см.: внешний вид поверхности удовлетворительный, дефекты и неисправности отсутствуют; в наличии все детали оборудования;

- качалка на пружине 95/20//80см.: внешний вид поверхности удовлетворительный, дефекты и неисправности отсутствуют; в наличии все детали оборудования, коррозии металлических элементов нет;

-скамья 150/100/45см.: внешний вид поверхности удовлетворительный, дефекты и неисправности отсутствуют; в наличии все детали оборудования, коррозии металлических элементов нет.

Все игровое оборудование надежно закреплено.

3. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности воспитанников во время занятий и прогулки имеется.

На основании функционального осмотра спортивного и игрового оборудования комиссия приняла решение:

Считать спортивное и игровое оборудование пригодным к эксплуатации в 2022-2023 учебном году.

Подписи:

Председатель комиссии:  Воронкова Н.А.

Члены комиссии:  Трапезникова Е.И.

 Харьбин В.И.